



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|                   |                       |                      |                           |                 |                        |
|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 2019              | Model/الموديل         | 6 cylinder - 6 سلندر | Specification / المواصفات | TOYOTA - تويوتا | Vehicle / المركبة      |
| White - ابيض      | Color/اللون           | petrol - بترول       | Fuel Type / نوع الوقود    | Camry - كامري   | Type / الطراز          |
| JTNBZ4HK5K3010709 | Chassis No/رقم الشاصي | -                    | -                         | -               | Engine no / رقم المحرك |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                      | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                         | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             |             |              |                                                         | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                         | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                                                         | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                         | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                         | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                         | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                         | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                         | Body                    |
| 10         | الصبغ                  |             | ✓            |                                                         | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                         | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                         | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                         | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 | ✓           |              |                                                         | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | The examination was theoretical - تم الفحص نظري         | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                         | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ✓            | There is a misfire in the engine - يوجد تقطيع في المحرك | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |                                                         | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                         | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                         | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             | ✓           |              |                                                         | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 191038      |              |                                                         | K M.                    |

**ملاحظات :** يوجد صبغ في الطرف اليمين واليسار كامل - لم تتم التجربة علي الطريق - زرار باب الركاب لا يعمل

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration