

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2018	الموديل/Model	4 سلندر – 4cylinder	المواصفات/ Specification	تايوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابیض- White	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامري-CAMRY	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JTNBF9HK913014508		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات	ضعيف	جيد	-1.10	
Details	Remarks		good	البيان	٦
Brake Test			>	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint	رفرف امامي يمين + رفرف امامي يسار Right front fender+ Left front fender	×		الصبغ	10
Doors		X		الأبواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear			>	الجير	15
Kalag			>	كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	171170			الكيلو متر	

ملاحظات: باب امامي يسار + الدبة + بونيت

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.