



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2015	Model/الموديل	6cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	Mercedes-مرسيدس	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	S400	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	WDPUG6FB4FA134396		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل			لم يتم الفحص Not checked	Brake Test
2	فحص العادم			لم يتم الفحص Not checked	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	صبغ على الرفرف الخلفي يمين Tinting on the right rear fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير			لم يتم الفحص Not checked	Gear
16	كلج			لم يتم الفحص Not checked	Kalag
17	المحرك			صوت من المحرك عند التشغيل Noise from the engine when running	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		277940			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.