



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2018	الموديل / Model	6 Cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - Toyota	نوع المركبة / Vehicle
White - أبيض	اللون / Color	Petrol - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	برادو - Prado	الطرز / Type
JTEBU9FJ3JK143026					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	☒	☐		Brake Test
2	فحص العادم	☒	☐		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	☒	☐		Front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	☒	☐		Front & rear seats
5	عجلة القيادة	☒	☐		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	☒	☐		Glass doors
7	الدعامية الامامية	☒	☐		Front bumper
8	الدعامية الخلفية	☒	☐		Rear bumper
9	الهيكل	☒	☐		Body
10	المصبغ	☐	☒	يوجد صبغ كامل - There is full paint	Paint
11	الابواب	☒	☐		Doors
12	الديكور الداخلي	☒	☐		Interior modification
13	السقف	☒	☐		Roof
14	الشاصي	☒	☐		Chassis
15	الجير	☒	☐	تم فحص الجير نظريا - It was inspected visually	Gear
16	كلج	☒	☐		Kalag
17	المحرك	☒	☐		Engine
18	المكيف	☐	☒	هواء ساخن - Warm air	A/C
19	الإضاءة الامامية	☒	☐		Headlights
20	الإضاءة الخلفية	☒	☐		Rear lights
21	أشياء عامة	☐	☐	صدأ أسفل المركبة - Rust under the vehicle	General Items
الكيلومتر		234267			KM

ملاحظات :

لم تتم التجربة - Not tested

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.