



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2015	الموديل / Model	4 سلندر - 4 Cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - Toyota	نوع المركبة / Vehicle
أبيض - White	اللون / Color	بترو - Petrol	نوع الوقود / Fuel Type	هايلوكس - Hilux	الطرز / Type
MR0FX22G2F1439328					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brake Test
2	فحص العادم	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد قطع في كرسي السائق - There is a cut in the driver seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rear bumper
9	الهيكل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Body
10	الصبغ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Paint
11	الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Doors
12	الديكور الداخلي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Interior modification
13	السقف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Roof
14	الشاصي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Chassis
15	الجير	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gear
16	كلج	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kalag
17	المحرك	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Engine
18	المكيف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/C
19	الإضاءة الأمامية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Headlights
20	الإضاءة الخلفية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rear lights
21	أشياء عامة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		General Items
الكيلومتر		194992			KM

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.