



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|                   |                       |                    |                           |                |                        |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 2018              | Model/الموديل         | 6cylinder – 6سلندر | Specification / المواصفات | NISSAN - نيسان | Vehicle / المركبة      |
| White - ابيض      | Color/اللون           | petrol - بترول     | Fuel Type / نوع الوقود    | PATROL-باترول  | Type / الطراز          |
| JN8BY2NY0J9119762 | Chassis No/رقم الشاصي | -                  | -                         | -              | Engine no / رقم المحرك |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks  | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            | ✓           |              |                     | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |                     | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                     | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                     | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                     | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                     | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                     | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                     | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                     | Body                    |
| 10         | الصبغ                  | ✓           |              |                     | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                     | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                     | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                     | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 | ✓           |              |                     | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              |                     | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                     | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              |                     | Engine                  |
| 18         | المكيف                 |             | ✓            | HOT AIR - هواء ساخن | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                     | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                     | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             | ✓           |              |                     | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 361311      |              |                     | K M.                    |

#### ملاحظات :

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration