



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2014	Model/الموديل	6cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA-تويوتا	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	Color/اللون	DEISEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	COASTER-كوستر	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	JTGFB5180E1065456		رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof	صدأ على السقف Rust on the ceiling	✗		السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear	تسريب زيت من الجير Oil leakage from lime	✗		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت من المحرك -لا يعمل Engine-oil-leak- It doesn't work	✗		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	489449			الكيلو متر	

ملاحظات: *

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.