

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2018	الموديل/Model	4 سلندر - 4cylinder	المواصفات / Specification	TOYOTA - توپوتا	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-White	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	برفيا-PREVIA	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JTNGE52MXJ7157374		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعیف poor	جید good	البيان	۴
	Remarks	Poor	good		
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان من العادم-Smoke from exhaust	×		فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	nye data below-بيانات الصبغ اسفل	X		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم The gearbox was checked theoretically + oil leakage فحص الجير نظرى + تسريب زيت-	×		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت من المحرك + حرارة-Engine oil leakage + heat	×		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe	لا تعمل-NOT WORK	×		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	-لم تتم التجربة على الطريقThe test was not conducted on the road	×		أشياء عامة	21
K M.	666595			الكيلو متر	

## ملاحظات: Front fender, right and left رفرف أمامي يمين ويسار + Rear fender, right and left رفرف خلفي يمين ويسار + Rear fender, right and left رفرف خلفي يمين ويسار + Front door right and left باب أمامي يمين ويسار

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، و لا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.