



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	Mitsubishi-متسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	Color/اللون	PETROL - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	L200	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاسي	MMBMG45H2LH004263		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقعد السائق والراكب Cutouts on driver and passenger seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكال	✓			Body
10	الصبغ		✗	بيانات الصبغ أسفل Some tinting down	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✗	صدأ rust	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير فحص نظري The lime was examined visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✗	صوت من المحرك-تسريب زيت Sound from the engine- Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة على الطريق The test was not conducted on the road	General Items
الكيلو متر		044808			K M.

ملاحظات: *رُفرف امامي يسار* باب امامي يسار*رُفرف خلفي يمين* باب الصندوق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.