



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4 سلندر - 4cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOT	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-White	اللون/Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	هايلوكس - HILUX	الطراز/Type
		رقم الشاصي/Chassis No	MROHX8C07K0931403		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		صدا على الصندوق الخلفي Rust on the trunk	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	صدا على الشاصي Echo on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير فحص نظري The lime was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	رجه في المحرك Shake it in the engine	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة على الطريق The test was not conducted on the road	General Items
K M.		217480			الكيلو متر

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.