

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/Model	4 سلندر – 4cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-White	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	بريفيا -PREVIA	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JTNGE52M4L7176697		رقم المحرك/ Engine no

D !	ملاحظات	ضعيف	جيد	. (-)(
Details	Remarks		good	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint				الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof	صدا على السقف Rust on the ceiling	×		السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل It doesn't work	×		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	_			الإضأءة الخلفية	20
General Items	_			أشياء عامة	21
K M.	351235			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، و لا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.