



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA-تويوتا	Vehicle / المركبة
silver-فضي	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	CAMRY-كامري	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	6TIBF9FK4HX681027		Engine no / رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test	علامة (ABR) sign (ABR)	✗		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على مقعد السائق Cut on the driver's seat	✗		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	✗		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكال	9
Paint			✓	الصبيغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification	الديكور الداخلي متفكك The interior decor is disjointed	✗		الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	الجير لا يعمل The lime doesn't work	✗		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت من المحرك Oil leakage from the engine	✗		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	747841			الكيلو متر	

ملاحظات: *

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.