



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4 سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	اللون/Color	بترول-PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	كامري-CAMRY	الطراز/Type
		رقم الشاسي/Chassis No	6TIBF9FK8HX690068		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✗	علامة (ABR) sign (ABR)	Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✗	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✗	كسر على الدعامية الامامية Fracture on the front strut	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	الديكور الداخلي متفكك The interior décor is disjointed	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓	✗	تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية		✗	الانارة الامامية يسار لا تعمل The front left light does not work	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة على الطريق The test was not conducted on the road	General Items
الكيلو متر		698770			K M.

ملاحظات: * مرايا الدخلية مكسورة *شمسية السائق مفقودة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle,
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن