

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/ Model	4 cylinder/ 4 مىليندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
فضی - silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامری-CAMRY	الطراز/ Type
6T1BF9FK4HX692156					رقم الشاصي/Chassis No

	ملاحظات		جيد		
Details	Remarks		goog	البيان	۴
Brake Test	SignABS- علامة ABS- علامة			فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	Smoke from exhaust/ دخان من العادم			فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to the driver's seat- قطع على مقعد السانق			المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	Cut on the steering wheel- قطع على عجلة القيادة			عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Changed bonnet- البونيت مبدل	×		الصيغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification	-Disassembled مفكك	×		الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	Lime oil leakage/ تسريب زيت الجير	×		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Sound in the engine+Engine oil leakage/ تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك	×		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe	NOT WORK - لا تعمل	×		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	The radio sound is not working- صوت الربديو لا يعمل			أشياء عامة	21
.к м	710179		الكيلو متر		

ملاحظات :

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من معطة الفحص، وبعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشيادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration