

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	TOYOTA-تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
silver-فضي	Color/اللون	PETROL-بترول	Fuel Type/نوع الوقود	CAMRY-كاميرا	Type/الطراز
		Chassis No./رقم الشاسي	6TIBF9FK9HX713891		Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان M
Brake Test	(ABR) علامة sign (ABR)	✗		فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test	دخان من العادم Smoke from exhaust	✗		فحص العادم 2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي 3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي 4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	✗		عجلة القيادة 5
Glass doors		✓		زجاج الابواب 6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه 7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه 8
Body		✓		الهيكل 9
Paint		✓		الصبغ 10
Doors		✓		الأبواب 11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي 12
Roof		✓		السقف 13
Chassis		✓		الشاسي 14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	✓		الجير 15
Kalag				كلج 16
Engine	تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak	✗		المحرك 17
A/C		✓		المكيف 18
Hade lithe	الانارة الامامية لا تعمل The front lights are not working	✗		الإضاءة الأمامية 19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية 20
General Items	لم تتم التجربة على الطريق The experiment is done on the road			أشياء عامة 21
K M.	706052			الكيلو متر

ملاحظات: * الإطار الايسر مفقود * هوز التبخير مفقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not

شهادة الفحص سارية وتنظر حاله المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحاله غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بمحض هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.