

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4 سلندر – 4cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامري-CAMRY	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	6TIBF9FK9HX718914		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات	ضعیف	جيد	البيان	۴
	Remarks		good		
Brake Test	علامة (ABR) sign (ABR)	×		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	خدوش على الدعامية الخلفية Scratches on the rear pillar	×		الدعاميه الخلفيه	8
Body			<b>&gt;</b>	الهيكل	9
Paint		×		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification	الديكور الداخلي متفكك The interior decor is disjointed	×		الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت من المحرك-صوت Oil leakage from the engine + sound	×		المحرك	17
A/C	هواء ساخن +كسر علي تيك الهوائيات Hot air+ Alitech broke the antennas	×		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	لم تتم التجربة على الطريق The experiment is done on the road			أشياء عامة	21
K M.	747841	الكيلو متر			

## ملاحظات: \*

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.