



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

نوع المركبة / Vehicle	تويوتا - TOYOTA	المواصفات / Specification	سليندر 4 / 4 cylinder	الموديل / Model	2017
الطراز / Type	كامري - CAMRY	نوع الوقود / Fuel Type	بترول - PETROL	اللون / Color	فضي - silver
رقم الشاسي / Chassis No	6T1BF9FK9HX724051				

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✗	دخان من العادم / Smoke from exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	صدأ على السقف / Rust on the ceiling	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	مفكك - Disassembled	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✗	تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك / Sound in the engine+Engine oil leakage	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			الاطار الخلفي مبنشر - The back tire is posted	General Items
الكيلو متر		594331			
		.K M			

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.