

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2018	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	NISSAN- نيسان	نوع المركبة / Vehicle Type
white- أبيض	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	SYNNY- صني	الطراز / Type
		رقم الشاصي / Chassis No	MDHBN7AD6JG628397		رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان M
Brake Test				فحص الفرامل
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة
Glass doors		✓		زجاج الابواب
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه
Body		✓		الهيكل
Paint	بيانات الصبغ أسفل Appearance of pigmentation below	✗		الصبغ
Doors		✓		الابواب
Interior modification		✓		الديكور الداخلي
Roof	صدا على السقف Rust on the ceiling	✗		السقف
Chassis		✓		الشاسي
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	✓		الجير
Kalag				كلج
Engine	تسريب زيت من المحرك - تقطيع في المحرك Engine-oil-leak- Rust on the ceiling	✗		المحرك
A/C		✓		المكيف
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية
General Items	لم تتم التجربة على الطريق The experiment is done on the road			أشياء عامة
K M.	296843			الكيلو متر

ملاحظات: \* البوينيت \* رفرف امامي يمين \* رفرف امامي يسار \* باب خلفي يسار \* باب خلفي يمين \* رفرف خلفي يمين

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتحل محل حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.