

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle
فضي / silver	اللون/Color	petrol - بترول	نوع الوقود/ Fuel Type	كامري-Camry	الطراز/Type
6T1BF9FK2HX677588	رقم الشاصي/Chassis No	-			رقم المحرك/Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test		-	-	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		-	-	فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension		-	-	عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الأبواب	6
Front bumper	يوجد كسر - There is a break	✓		الدعاميه الأماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الميكيل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear		-	-	الجير	15
Kalag		-	-	كلج	16
Engine		-	-	المحرك	17
A/C		-	-	المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءه الأماميه	19
Brake lithe		✓		الإضاءه الخلفية	20
General Items		✓		أشياء عامة	21
K M.				الكيلو متر	

ملاحظات : المحرك لا يعمل السير مفقود - أنبوب الردياتير مفقود - فلتر الهواء وكرسي المحرك مفقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بوجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.