



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

|            |               |                       |                           |                 |                       |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2019       | Model/الموديل | 8 سلندر – 8cylinder   | المواصفات / Specification | نيسان - NISSAN  | نوع المركبة / Vehicle |
| ابيض-white | اللون/Color   | بترول - PETROL        | نوع الوقود / Fuel Type    | باترول - PATROL | الطراز/Type           |
|            |               | رقم الشاصي/Chassis No | JN8AY2NY6K9369407         |                 | رقم المحرك/Engine no  |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                              | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             | ✗            | خرطة درامات<br>Dramat lathe                                     | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           | ✗            | دخان من العادم + صدأ + كسر<br>Smoke from exhaust + rust + break | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                                 | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                                                                 | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                                 | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                                 | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                                 | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                                 | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                                 | Body                    |
| 10         | الصبغ                  |             | ✗            | باب امامي يسار<br>Left front door                               | Paint                   |
| 11         | الأبواب                | ✓           |              |                                                                 | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                                 | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                                 | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 |             | ✗            | صدأ على الشاصي<br>Rust on the chassis                           | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | تم فحص الجير نظري<br>The tartar was examined theoretically      | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                                 | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              |                                                                 | Engine                  |
| 18         | المكيف                 |             | ✗            | الهواء ساخن<br>Hot air                                          | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       |             | ✗            | كشافات الضباب لا تعمل<br>Fog lights not working                 | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                                 | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | صدأ أسفل المركبة<br>There is rust under the vehicle             | General Items           |
| الكيلو متر |                        | #248168#    |              |                                                                 | K M.                    |

ملاحظات: \* طعج علي غطا تنك البترول

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.