



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN- نيسان	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	PATROL- باترول	الطراز/ Type
		Chassis No/رقم الشاسي	JN8AY2NY6K9370430		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	بيانات الصبغ أسفل The appearance of pigment at the bottom	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✗	صدا علي الشاسي Rust on the chassis	Chassis
15	الجير	✓			Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	علامة الجيك انجن + صوت Geek engine sign+ En Sound	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية		✗	كشافات الضباب لا تعمل Fog lights not working	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا أسفل المركبة There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر	#233888#			K M.

ملاحظات: * باب امامي يسار + باب خلفي يسار + رفرف خلفي يسار

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.