

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| 2019              | الموديل/ Model | 8 cylinder/8 سليندر | المواصفات/ Specification | نیسان - NISSAN | نوع المركبة /Vehicle  |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| - white - ابيض    | اللون /Color   | PETROL- بترول       | نوع الوقود/ Fuel Type    | باترول -Patrol | الطراز/ Type          |
| JN8AY2NYOK9370536 |                |                     |                          |                | رقم الشاصي/Chassis No |

| Details                 | ملاحظات   |   | جيد        | البيان                 |    |  |
|-------------------------|---|---|------------|------------------------|----|--|
| Details                 | Remarks   |   | goog       | ۵۳۲۰٬                  | ٦  |  |
| Brake Test              | Echo on the drama/ صدا على الدرامان                                       |   |            | فحص الفرامل            | 1  |  |
| Exhaust Gas Test        |   |   | >          | فحص الغادم             | 2  |  |
| front & raer glasses    | The front windshield is broken/ ديل الزجاج الامامي متكك                   |   |            | الزجاج الامامي والخلفي | 3  |  |
| Front & rear seats      |   |   | ~          | المقاعد امامي و خلفي   | 4  |  |
| Steering and Suspension |   |   | ~          | عجلة القيادة           | 5  |  |
| Glass doors             |   |   | ~          | زجاج الابواب           | 6  |  |
| Front bumper            |   |   | ~          | الدعاميه الاماميه      | 7  |  |
| Rear bumper             | Scratches on the back pillar/ خدوش على الدعامية الخلفية                   | × |            | الدعاميه الخلفيه       | 8  |  |
| Body                    |   |   | ~          | الهيكل                 | 9  |  |
| Paint                   |   |   | ~          | الصبغ                  | 10 |  |
| Doors                   |   |   | ~          | الابواب                | 11 |  |
| Interior modification   | The interior lighting base is disassembled/ قاعدة الانارة الداخلية متفككة | × |            | الديكور الداخلي        | 12 |  |
| Roof                    | Cut in the ceiling/ قطع في السقف  | × |            | السقف                  | 13 |  |
| Chassis                 | صدى خفيف على الشاصى / A slight echo on the chassis                        | × |            | الشاصي                 | 14 |  |
| Gear                    | The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظري                       |   | ~          | الجير                  | 15 |  |
| Kalag                   |   |   |            | كلج                    | 16 |  |
| Engine                  | Sound in the engine/ صوت فى المحرك  | × |            | المحرك                 | 17 |  |
| A/C                     | Hot air/ الهواء ساخن  | × |            | المكيف                 | 18 |  |
| Hade lithe              |   |   | ~          | الإضاءة الأمامية       | 19 |  |
| Brake lithe             |   |   | ~          | الإضأءة الخلفية        | 20 |  |
| General Items           | مسيل اكسل امامية /Torrent Excel Front                                     |   |            | أشياء عامة             | 21 |  |
| .К М                    | 224367  |   | الكيلو متر |                        |    |  |

ملاحظات :

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.