



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	8 cylinder/8 سليندر	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	باترول - Patrol	الطراز / Type
JN8AY2NYOK9370391					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	Pieces on the ceiling + dismantled interior lighting cover الداخلية متفككة / قطع على السقف + كسر الاضاءة	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✗	A slight echo on the chassis / صدى خفيف على الشاسي	Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف		✗	Hot air / الهواء ساخن	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			There is rust under the vehicle / صدى اسفل المركبة	General Items
الكيلو متر			237113		
.K M					

ملاحظات :

Not tested on the road

لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.