



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	Ford- فورد	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	F150XL PICKUP	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاسي	1FTEW1E50KFC38297		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✗	دخان من العادم Smoke from exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقعد السائق Cut on the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب		✗	زر زجاج باب السائق Driver's door window button	Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	رفر + باب امامي يمين + رفر خلفي يسار Flap + Right front door+ Left rear fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✗	صدى على الشاسي Rust on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت + صوت من المحرك Engine-oil-leak Sound from the engine +	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			علامة الايرباك + علامة الجيك انجن Airpac sign+ Geek engine sign	General Items
الكيلو متر		#265051.8#			K M.

ملاحظات: تقطيع في المحرك * صدا اسفل المركبة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص،