



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	Ford- فورد	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	F150XL - PICKUP	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاصي	1FTEW1E53KFC38391		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على المقعد الخلفي Cut to the back seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكال	✓			Body
10	الصبيغ		✗	بيانات الصبيغ أسفل Some tinting down	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	صدى على الشاصي + قطع على الشاصي Echo on the chassis + cutting on the chassis	Chassis
15	الجبر	✓		تم فحص الجبر نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	علامة الجيك انجن + صوت من المحرك Geek engine sign + Sound from the engine +	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	كسر على الانارة الخلفية Broken backlight	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		#168738.4#			K M.

ملاحظات: * باب امامي يمين * باب خلفي يمين * رفرف خلفي يمين

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤول عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن