

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
White - أبيض	اللون / Color	petrol - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	كامري - Camry	الطراز / Type
JTNBZ4HK4K3010653	رقم الشاصي / Chassis No	-			رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension	ظهور علامة الاستيرنج بوكس - The appearance of the steering box -	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الأبواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الأماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear				الجبر	15
Kalag				كلاج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items		✓		أشياء عامة	21
KM.	239510			الكيلو متر	

ملاحظات : لم تتم التجربة - يوجد مشكله بالكهرباء للمركبة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.