



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2015	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	Mitsubishi - متسوبوشي	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	DIESEL - ديزل	نوع الوقود / Fuel Type	CANTER	الطراز / Type
JL7B6E1P8FK019055					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم			Black smoke-دخان اسود	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓		Limping on the front pillar-تعرج على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓			Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك	✓	✓	Engine oil leakage- تسريب زيت المحرك	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓		The front light on the right is not working-الانارة الامامية يمين لا تعمل	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			The clutch pedal is damaged-دواسة الكلتشر تالفة	General Items
الكيلو متر		258352			.K M

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.