



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|                   |                 |                      |                           |                       |                         |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2015              | الموديل / Model | 4 cylinder - 4 سلندر | المواصفات / Specification | Mitsubishi - متسوبوشي | نوع المركبة / Vehicle   |
| white - ابيض      | اللون / Color   | DIESEL - ديزل        | نوع الوقود / Fuel Type    | ROSA                  | الطراز / Type           |
| JL5B3J6P3FRN20641 |                 |                      |                           |                       | رقم الشاسي / Chassis No |

| م          | البيان                 | جيد<br>goog | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                     | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                        | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             |             | ✓            | White smoke-دخان ابيض                                  | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                        | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد اماي وخلفي     | ✓           |              |                                                        | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                        | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                        | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      |             | ✓            | Limping on the front pillar-تعرج على الدعامية الامامية | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       |             | ✓            | مكسور /broken                                          | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                        | Body                    |
| 10         | الصبيغ                 |             | ✓            |                                                        | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                        | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                        | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                        | Roof                    |
| 14         | الشاسي                 | ✓           |              |                                                        | Chassis                 |
| 15         | الجير                  |             | ✓            | Lime oil leakage /تسريب زيت الجير                      | Gear                    |
| 16         | كلنج                   |             |              |                                                        | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ✓            | Shaking + oil leaking + sound-رجة+تسريب زيت+صوت        | Engine                  |
| 18         | المكيف                 |             | ✓            | NOT WORK - لا يعمل                                     | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                        | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                        | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | The panties are missing-البناطير مفقودة                | General Items           |
| الكيلو متر |                        |             |              |                                                        | .K M                    |

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.