



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2016	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	Mitsubishi - متسوبوشي	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	DIESEL - ديزل	نوع الوقود / Fuel Type	ROSA	الطراز / Type
JL5B3J6P9GRP22790					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	Black smoke-دخان اسود	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكـل	✓			Body
10	الصـبـغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✓	Lime oil leakage / تسريب زيت الجير	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	Oil + diesel leak-تسريب زيت+ديزل	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية		✓	NOT WORK - لا يعمل	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			Front left limping-تـعـرج اـمـامـي يـسـار	General Items
الكيلو متر		233708			.K M

ملاحظات :

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration