

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4 cylinder – 4	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	ديزل -DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	کوستر - COASTER	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JTGFE7289K6270046		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	
Details			good	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses	الزجاج مكسور الامامي - The front glass is broken	<b>&gt;</b>		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats				المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension				عجلة القيادة	5
Glass doors				زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على الدعامية الامامية - Broken on the front strut	~		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper				الدعاميه الخلفيه	8
Body				الهيكل	9
Paint	صدم على المقدمة - Shocked on the front	~		الصبغ	10
Doors	طعج على باب السائق - A dent on the driver's door	~		الأبواب	11
Interior modification	ديكور الطبلون متفكك + مكسور Disintegrated car drums + broken	<b>*</b>		الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	تسريب زيت الجير  GEAR-OIL-LEAK	~		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لم يتم التشغيل + تسريب زيت Not turned on+ Engine-oil-leak	~		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe	مکسورة - broken	<b>Y</b>		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		~		الإضأءة الخلفية	20
General Items	صدم علي مقدمة المركبة - He collided with the front of the vehicle			أشياء عامة	21
KM.	# #			الكيلو متر	

## ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.