



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تايوتا	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر LAND-CRUISER	الطراز / Type
		رقم الشاسي/Chassis No	JTMHJ0IJXK4179268		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على المقاعد الامامية Cut outs on the front seats	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب		✗	زر باب الراكب الامامي لا يعمل The front passenger door button does not work	Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	بيانات الصبغ أسفل Some tinting underneath	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✗	قطع على السقف + متسخ Cut on the ceiling+ dirty	Roof
14	الشاسي		✗	صدأ على الشاسي Rust on the chassis	Chassis
15	الجبر	✓		تم فحص الجبر نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			فتحة السقف لا تعمل Sunroof not working	General Items
الكيلو متر		317703			K M.

ملاحظات: * باب امامي يمين * باب خلفي يمين * رفر خلفي يمين * دبة * صدأ أسفل المركبة * لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.