



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	8 سلندر – 8cylinder	المواصفات / Specification	نيسان -NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول -PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	باترول -PATROL	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	JN8AY2NYIK9365796			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		X	خراطة الدرامات Dramman lathe	Brake Test
2	فحص العادم		X	صدأ على العادم Rust on exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل		X	صا علي الهيكل الداخلي للذبة Check the internal structure of the bag	Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		X	صدأ على الشاصي Rust on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		X	علامة الجيك انجن Geek engine sign	Engine
18	المكيف		X	هواء ساخن Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدأ اسفل المركبة There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر	158207			K M.

ملاحظات: * لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.