



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	8 سلندر – 8cylinder	المواصفات / Specification	فورد - Ford	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - White	اللون/Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	F150XL	الطراز/Type
		رقم الشاصي/Chassis No	1FTEW1E56KFC38255		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓			Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		قطع على مقعد السائق Cut to the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		الازرار لا تعمل The buttons don't work	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	صدى خفيف على الشاصي A slight echo on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت + صوت من المحرك Engine-oil-leak Sound from the engine +	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	كسر على الانارة الخلفية Broken backlight	Brake lithe
21	أشياء عامة			علامة الايرباك + علامة الجيك انجن Airpac sign+ Geek engine sign	General Items
	الكيلو متر	294967.8			K M.

ملاحظات: * صدا اسفل المركبة * البطارية مفقودة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.