



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	8 سلندر – 8cylinder	المواصفات / Specification	نيسان -NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول -PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	باترول-PATROL	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	JNBAY2NY3K9370417			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		طرمة البور استيرنق لاتعمل The power steering pump is not working	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل		✗	صدا علي الهيكل الداخلي للدابة Rust on the internal structure of the bag	Body
10	الصبغ		✗	باب الدبة Bag door	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✗	صدا علي مقدمة السقف Rust on the front of the roof	Roof
14	الشاصي		✗	صدا علي الشاصي Rust on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	يوجد تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف		✗	الهواء ساخن Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			يوجد صدا علي الدبة There is rust on the bag	General Items
	الكيلو متر	#340345#			K M.

ملاحظات: * صدا اسفل المركبة * السكان ثقيل * طعجة علي البونيت * لم تتم التجربة * الإطارات الخلفية مبنشرة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.