



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	6 cylinder/ 6 سليندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-إبيض	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	لاندكروزر- LAND-CRUISER	الطراز / Type
JTMHU01J5K4180490					رقم الشاصي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✗	Echo on the drama / صدا على الدراما	Brake Test
2	فحص العادم		✗	Smoke from exhaust / دخان من العادم	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	Peeling on the front seats - تقشير على المقاعد الامامية	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✗	Fracture on the front strut - كسر على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✗	Fracture on the back strut - كسر على الدعامية الخلفية	Rear bumper
9	البهكل	✓			Body
10	الصيغ		✗	The bag - الدابة	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	Rust on the chassis - صدا على الشاصي	Chassis
15	الجير	✓			Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	Geek engine sign / علامة الجيك انجن	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			Sunroof not working - فتحة السقف لا تعمل	General Items
الكيلو متر			241456		

ملاحظات :

Traction sign + rear and front tire spreader + tire radiator + cruise control not working

علامة الجر + مفرشة الإطارات الخلفية والأمامية + مبرد الإطارات + مثبت السرعة لا يعمل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.