



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	8 cylinder/ 8 سلندر	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	باترول - Patrol	الطراز / Type
JN8AY2NY5K9370578					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✗	Cut in the ceiling / قطع في السقف	Roof
14	الشاصي		✗	صدى خفيف على الشاصي / A slight echo on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظرياً	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك		✗	Engine sign + sound from the engine / علامة الجيك انجن + صوت من المحرك	Engine
18	المكيف		✗	Hot air / الهواء ساخن	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			The front tire is posted - الاطار الامامي مبلشر	General Items
الكيلو متر				232665	K M

ملاحظات :

صدى أسفل المركبة / There is rust under the vehicle

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص ، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة ، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration