

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder/ 8 مىليندر	المواصفات/ Specification	نیسان - NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
white-ابیض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	باترول -Patrol	الطراز/ Type
JN8AY2NY7K9370579					رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات		جيد	, t - 11	
Details	Remarks		goog	البيان	۴
Brake Test			~	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper				الدعاميه الخلفيه	8
Body	The rust of the internal structure of the animal/ صدى الهيكل الداخلى للدابة	×		الهيكل	9
Paint	Left front fender / وفوف امامی پسار+ Rust on the bonnet- صدا علی البونیت	×		الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكورالداخلي	12
Roof	Rust on the ceiling/ صدا على البسقف	×		السقف	13
Chassis	Rust on the chassis- صدا على الشاصى	×		الشاصي	14
Gear			~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Sound in the engine/ صوت في المحرك	×		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.К М	334039	الكيلو متر			

ملاحظات :

لاينر تاير امامي مفقود/Missing front tire liner

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط.
 ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص.
 وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشيادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration