



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	8 cylinder/ 8 سليندر	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
البيض -white	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	باترول - Patrol	الطراز / Type
JN8AY2NY9K9370518					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✗	Smoke from exhaust / دخان من العادم	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية		✗	Fracture on the front strut - كسر على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		A dent in the trunk and the back flap - طلعج على الدابة والرفرف الخلفى	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✗	Lime oil leakage / تسريب زيت الجير	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك	✓		Engine oil leakage / تسريب زيت المحرك	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			There is rust under the vehicle / صدئ أسفل المركبة	General Items
الكيلو متر				265968	K M

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص ، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة ، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.