

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder/ 8 مىليندر	المواصفات/ Specification	فورد - FORD	نوع المركبة /Vehicle
white-ابيض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	F150	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	
Details			goog	البيان	ŀ
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	Smoke + break on exhaust- دخان وكسر على العادم	×		فحص العادم	2
front & raer glasses			<b>&gt;</b>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Rust on the rear pillar- صدا على الدعامة الخلفية	×		الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint			>	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis	Rust on the chassis- صِدا على الشاصي			الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually" تم فحص الجبر نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Geek engine + sound + cutting- علامة الجيك انجن + صوت + تقطيع	×		المحرك	17
A/C	Hot air/ الهواء ساخن	×		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.к м	294225	الكيلو متر			

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق/ Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتفلير حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
  inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
  the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
  certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration