



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
نوع المركبة / Vehicle	نيسان - NISSAN	المواصفات / Specification	سلندر 8 - 8 cylinder	الموديل / Model	2019
الطراز / Type	باترول - Patrol	نوع الوقود / Fuel Type	بترول - PETROL	اللون / Color	ابيض - white
رقم الشاصي / Chassis No	JN8AY2NY6K9370444				
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	البهكل	✓			Body
10	الصيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	Echo on the chassis / صدى على الشاصي	Chassis
15	الجير	✓			Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	NOT WORK - لا يعمل	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الامامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			There is rust under the vehicle / صدى اسفل المركبة	General Items
				202392	.K M

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.