



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8 cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN- نيسان	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	PATROL- باترول	الطراز/ Type
		Chassis No/رقم الشاصي	JN8AY2NY6K9370525		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		فضاوة في الاستيرنق بوكس Space in the Western Box	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل		✗	كسر على الدعامية الخلفية Fracture on the back strut	Body
10	الصبيغ		✗	صدأ علي الهيكل الداخلي للبدية There is rust in the outer structure of the bag	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	صدأ على الشاصي Echo on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	صوت من المحرك Sound in the engine	Engine
18	المكيف		✗	هواء ساخن Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدأ أسفل المركبة There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر	223002			K M.

ملاحظات: الاطار مبشتر الخلفي + الاطار الاسبير مفقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا