



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	6 cylinder/6 سليندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بنترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	لاندكروزر - LAND-CRUISER	الطراز / Type
JTMHU01J1K4180681					رقم الشاصي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	مفككة / Disintegrated	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✗	تسريب زيت من البوراسترينق / Oil leakage from the borstrange	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✗	خدوش على الدعاميه الاماميه / Scratches on the front pillar	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	البهكل	✓			Body
10	الصيغ		✗	رفارف اماميه وخلفيه / Front fenders + rear fenders	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	صدأ على الشاصي - Rust on the chassis	Chassis
15	الجير			تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الاماميه	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفيه	✓			Brake lithe
21	أشياء عامه			لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road	General Items
				175759	.K M

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤوله عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.