



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2019 | الموديل / Model | 6 cylinder - 6 سلندر | المواصفات / Specification | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| ابيض - white | اللون / Color | PETROL - بترول | نوع الوقود / Fuel Type | لاندكروزر - LAND-CRUISER | الطراز / Type |
| JTMHU01J8K4179270 | | | | | رقم الشاصي / Chassis No |

| م | البيان | جيد good | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|----|------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | | | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | ✓ | | | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & rear glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | | ✗ | Cut to the driver's seat / قطع على مقعد السائق | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | ✓ | | | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعامية الامامية | | ✗ | خدوش على الدعامة الامامية / Scratches on the front pillar | Front bumper |
| 8 | الدعامية الخلفية | ✓ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | | Body |
| 10 | الصبغ | ✓ | ✗ | Complete left side + right rear door / طرف يسار كامل + باب خلفي يمين | Paint |
| 11 | الابواب | ✓ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✓ | | | Roof |
| 14 | الشاصي | | ✗ | Rust on the chassis - صدأ على الشاصي | Chassis |
| 15 | الجير | | ✗ | Lime oil leakage / تسريب زيت الجير | Gear |
| 16 | كلج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | ✓ | | | Engine |
| 18 | المكيف | | ✗ | Hot air / الهواء ساخن | A/C |
| 19 | الإضاءة الامامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | ✓ | | | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | There is rust under the vehicle / صدأ أسفل المركبة | General Items |
| | | | | 238543 | .KM |

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.