



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	Model/الموديل	4 cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	هايس - HIACE	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	JTGX02P1G5048567		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على ثيسك الدعامية الامامية Ali Thesk broke the front strut	✗		الدعامية الامامية	7
Rear bumper			✓	الدعامية الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	مقدمة المركبة Front of the vehicle	✗		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof	صدأ السقف الخارجي The exterior roof is rusted	✗		السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine	صوت من المحرك + تقطيع Sound from the engine + cutting	✗		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	لم تتم التجربة + الاطار الخلفي مبنشر Not tested+ The back tire is posted			أشياء عامة	21
K M.	288301			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.