

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2012	الموديل/ Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	هایس -HATES	الطراز/ Type
JTGSX22P6C6125454					رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	
			goog	ر مین	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			<b>&gt;</b>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			<b>&gt;</b>	الہیکل	9
Paint	Right rear door/ باب خلفی یمین+Left rear door/ باب خلفی یسار	×		الصبغ	10
Doors			>	الابواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			<b>&gt;</b>	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصي			الشاصي	14
Gear			>	الجير	15
Kalag			>	كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.К М	267604	الكيلو متر			

ملاحظات:

Bonnet + left rear fender + bag بونیت+رفرف خلفی یسار+الشنطة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
  inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
  the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
  certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.