



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|            |               |                       |                           |            |                        |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 2019       | Model/الموديل | 8 cylinder – 8 سلندر  | Specification / المواصفات | FORD- فورد | نوع المركبة / Vehicle  |
| white-ابيض | Color/اللون   | PETROL- بترول         | Fuel Type / نوع الوقود    | F 150      | الطراز / Type          |
|            |               | Chassis No/رقم الشاصي | 1FTEW1E5XFC38274          |            | رقم المحرك / Engine no |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                    | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                       | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             |             | ×            | صدا على العادم<br>Rust on exhaust                     | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                       | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    |             | ×            | قطع على مقعد السائق<br>Cut to the driver's seat       | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                       | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                       | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                       | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       |             | ×            | صدا على الدعامية الخلفية<br>Rust on the rear pillar   | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                       | Body                    |
| 10         | الصبغ                  | ✓           |              |                                                       | Paint                   |
| 11         | الأبواب                | ✓           |              |                                                       | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                       | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                       | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 |             | ×            | صدا على الشاصي<br>Echo on the chassis                 | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | تم فحص الجير نظري<br>The tartar was examined visually | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                       | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ×            | تقطيع في المحرك<br>Cutting in the engine              | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |                                                       | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                       | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                       | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | لم تتم التجربة علي الطريق<br>Not tested on the road   | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 228950      |              |                                                       | K M.                    |

#### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعد ذلك لا يضمن أمان المركبة.