



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	8 cylinder/ 8 سليندر	المواصفات / Specification	FORD- فورد	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	F 150	الطراز / Type
1FTEW1E56KFC38367					رقم الشاصي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	متسخة - Dirty	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	البهكل	✓			Body
10	الصيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	متسخة - Dirty	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	Rust on the chassis - صدأ على الشاصي	Chassis
15	الجير			The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	NOT WORK - لا يعمل + Some engine parts are missing - بعض اجزاء المحرك مفقودة	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الامامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	The backlight is missing / الاتارة الخلفية مفقودة	Brake lithe
21	أشياء عامة			Engine oil leakage / تسريب زيت المحرك	General Items
				104096.4	K M

ملاحظات :

The back tire is posted- الاطار الخلفي مثبت

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.