



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8 cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	F 150	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	1FTEW1E53KFC38195		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على مقعد السائق + متسخة Cut to the driver's seat + Dirty	✗		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	كسر على الدعامية الخلفية Fracture on the back strut	✗		الدعاميه الخلفيه	8
Body				الهيكل	9
Paint				الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	صدا على الشاصي Echo on the chassis	✗		الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل NOT WORK	✗		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الامامية	19
Brake lithe	كسر على الاضاءة الخلفية يسار Broken left backlight	✗		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	107020			الكيلو متر	

ملاحظات: الاطار الامامي مبشر + طعج علي الصندوق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle,

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان، غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن