



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4 سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	ميكرا - MICRA	الطراز / Type
		رقم الشاسي/Chassis No	MDHAK3CROLG001817		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقعد السائق + متسخة Cut to the driver's seat + Dirty	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية		✗	خدش على الدعامية الخلفية Scratches on the rear pillar	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	بونيت bonnet	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			قطع على الأرضية اتجاه السائق Cutting on the floor towards the driver	General Items
الكيلو متر		123266			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان، غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن.