

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2020	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	NISSAN - نيسان	نوع المركبة / Vehicle Type
White - أبيض	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	MICRA - ميكرا	الطراز / Type
		رقم الشاسي / Chassis No	MDHAK3CR4LG001819		رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان M
Brake Test				فحص الفرامل
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة
Glass doors		✓		زجاج الابواب
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه
Body		✓		البيكل
Paint	رفرف امامي يمين + رفرف امامي يسار Right front fender+ Left front fender	✗		الصبغ
Doors		✓		الأبواب
Interior modification		✓		الديكور الداخلي
Roof		✓		السقف
Chassis		✓		الشاسي
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	✓		الجير
Kalag				كلج
Engine		✓		المحرك
A/C		✓		المكيف
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية
General Items	قطع على أرضية السائق Cut on the driver's floor			أشياء عامة
K M.	55740			الكيلو متر

**ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق**

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.